FICHE EMPLOI

Numéro 4 Ind 0

Fonction :	Cubilotier polyvalent
Occupation :	CDD à temps plein
Supérieur hiérarchique :	Responsable d'exploitation
Déplacements :	Au besoin, après validation du supérieur hiérarchique
Missions :	Vérifier, contrôler, entretenir et alimenter le cubilot afin d'assurer une production de fonte constante et de qualité.

Activités :

- Réaliser les opérations d'entretien et de réfection courantes et hebdomadaires du cubilot
- Elaborer les alliages, préparer les bains de coulée et prendre en charge le fonctionnement optimal du cubilot tout au long de la fusion et contrôler la coulée du métal en fusion.
- Organiser le positionnement en matières premières, fontes, coke, briquettes, castine, inoculant et autres matières premières et/ou additifs nécessaires à la fusion au plus près du cubilot.
- Tenir à jour les supports de suivi de production : proportions de fontes, coke, castine et autres composants en fonctions des différentes charges de 200Kg pour alimenter le cubilot au cours de la fusion.
- Tenir à jour le suivi métallurgique, nom du client, température de fusion, % carbone, % silicium, carbone équivalent, etc… par le biais de prélèvement d'échantillons de matériau.
- Réaliser le suivi et le bon déroulement des différentes phases de la fusion : mise en chauffe du cubilot, alimentation du cubilot pendant la fusion, extinction et décrassage du cubilot.
- Être en charge du nettoyage et du regarnissage du cubilot, entretien et réfection des poches de coulées, etc…
- S'assurer du maintien en fonctionnement optimal du mélangeur à béton réfractaire ainsi que la tuyauterie et embouts de projection nécessaires au regarnissage et à l'entretien du cubilot.
- S'occuper de l'évacuation de déchets (poussières cubilot, laitier, désulfuration, …) avant, pendant et après la fusion afin de garantir une qualité optimale.
- Assurer une communication constante avec les différents intervenants (pontiers, opérateurs de fusion, responsable ...) afin d'assurer le bon déroulement de la production (données de production, incidents …).
- Réaliser, le cas échéant et sur demande du responsable, diverses opérations de moulage, décochage, grenaillage, ébarbage et autres opérations afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et/ou nécessaires à la bonne préparation, de la fusion suivante, dans le cadre d'un remplacement ou non.
- Être en capacité de comprendre et suivre les instructions inhérentes à cet environnement de travail si
- Réaliser la maintenance de premier niveau du poste de travail.
- Détecter les disfonctionnements et réaliser les actions correctives.

- Le poste nécessite le port de charges de 20Kg en moyenne, pouvant aller jusqu'à 50Kg environ occasionnellement.
- Le poste nécessite d'avoir une posture debout toute la journée avec piétinements.
- Le poste nécessite l'utilisation de matériel electroportatif de type meuleuse, burin pneumatique et autre matériel.

- Être en capacité de comprendre et suivre les instructions inhérentes à cet environnement de travail si particulier.

- Respecter totalement les règles et consignes de sécurité et le port des EPI.